


加工不具合検出事例（空加工）


- 量産ラインでの空加工の事例。
- 加工済みワーク再投入（人為的ミス）による空加工発生を検出。

異常スコア



拡大

何回かに一度ピークが発生



ピークの部分は切削信号が取れていない

